

1.0 किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न व्यू देखना (Viewing the objects in different views व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट व्यूज)


फ्रीकैड में किसी ऑब्जेक्ट या सॉलिड के विभिन्न व्यू देखने के लिए निम्नलिखित आशुन उपलब्ध होते हैं:



चित्र 1: फ्रीकैड में ऑब्जेक्ट के विभिन्न व्यू देखना

2.0 व्यू पोर्ट्स (View Ports)


फ्रीकैड के अंतर्गत व्यू पोर्ट्स के लिए 'View' मीनू में जाकर 'क्रियेट न्यू व्यू' में जाकर हम व्यू क्रियेट कर सकते हैं




चित्र 2: View मीनू में जाकर न्यू व्यू क्रियेट करना

3.0 लेआउट में परिवर्तन करना (Layout, changing from Model to Paper Space Layout लेआउट, चेंजिंग फ्रॉम मॉडल टु पेपर स्पेस लेआउट)

'Drawing' वर्कबेंच के द्वारा हम विभिन्न ऑप्शन सेलेक्ट करके लेआउट में परिवर्तन कर सकते हैं



चित्र 3: 'Drawing' वर्कबेंच के अंतर्गत लेआउट सेट करना




चित्र 4: 'Tech Draw' वर्कबेंच के अंतर्गत लेआउट सेट करना

4.0 ड्राइंग की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यू को व्यवस्थित करना (Arranging the Drawing showing different views to get the hard copy अरेंजिंग द ड्राइंग, शोइंग डिफरेंट व्यूज टु गेट द हार्ड कॉपी)

64

चित्र 3 एवं चित्र 4 के अनुसार ड्राइंग सेलेक्ट करके ड्राइंग अरेंज कर सकते हैं एवं चित्र 5 के अनुसार फाइल मीनू में जाकर प्रिंट प्री-व्यू के द्वारा सेटिंग करके हार्डकॉपी प्राप्त की जा सकती है।



चित्र 5: फाइल मीनू में जाकर प्रिंट प्री-व्यू देखना